

## XEAP, S.A. de C.V.

Distintivo de llamada	XHAP-FM CB
Razon Social	XEAP, S.A. de C.V.
Frecuencia	96.9 Mhz
Plaza	Ciudad Obregon
Estado	Sonora
Ubicacion de Estudios	Guerrero y California, Plaza Tutuli, local E-17, Colonia Comuripa, c.p, 85140, Ciudad Obregón, Sonora.
Coordenadas de Estudios	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ubicacion de Estudios Auxiliares	No disponibles
Coordenadas de Estudios Auxiliares	No disponibles
Ubicacion de Planta	Lotes 16 y 17, Ubicados en las fracciones de los lotes 38 y 39 de la manzana 104 del fraccionamiento richardson del valle del yaqui,cd. Obregon, Son.
Coordenadas de Planta	LN 27° 30' 04' LW 109° 58' 37'
Ciudad principal a servir	Ciudad Obregón, Sonora.
Planta Transmisora Emergente	

## Área Técnica

Estacion	XHAP-FM
Potencia Radiada Aparente	25 kW
Potencia Operacion	10 kW
Potencia Nominal	0 kW
Altura Centro Electrico	59 Mts
Altura Obstaculo	66 Mts
Altura Promedio	51.85 Mts
Multiplex	XHOBS/XHESO/XHAP
Clase de estación	B1
Tecnico responsable	
Marca Antena	Jampro
Antena Modelo	
Ganancia Antena potencia	2.70
Ganancia Antena dB	4.31
Linea Transmisión Marca	Andrew

<b>Linea Transmisión Modelo</b>	HJ8-50B
<b>Linea Transmisión Metros</b>	70.00
<b>Perdida Linea Porcentaje</b>	92.99
<b>Perdida Linea dB</b>	0.32
<b>A.S.N.M mt</b>	34.00

### Transmisor FM Principal

<b>Estacion</b>	XHAP-FM
<b>Modalidad</b>	Principal
<b>Marca</b>	Nautel
<b>Modelo</b>	NV10
<b>Serie</b>	H286
<b>Potencia</b>	10 kW
<b>Tension</b>	42.1 V
<b>Corriente</b>	329 A
<b>Eficiencia</b>	72.2 %
<b>Condiciones</b>	
<b>Observaciones</b>	
<b>Registro ante Cofetel</b>	

### Frecuencia de Enlace

<b>Tipo</b>	
<b>Frecuencia</b>	0 Mhz
<b>Oficio Autorizacion</b>	

### COFETEL - Plazo

<b>Estacion</b>	XHAP-FM
<b>Tipo</b>	Plazo
<b>Numero Oficio-Escrito-Plazo</b>	18993
<b>Fecha</b>	2013-04-15
<b>Solicita</b>	
<b>Asunto</b>	Autoriza cambio de frecuencia a la banda FM con frecuencia: MHz.
<b>Observaciones</b>	Con escrito número 049381 de fecha 3 de septiembre de 2015, se da aviso de que se continua operando con baja potencia, debido a labores de reparación.
<b>Plazo</b>	365
<b>HabilesNaturales</b>	Naturales
<b>Vence</b>	2014-10-14

Status	
--------	--

## COFETEL - Escrito

Estacion	XHAP-FM
Tipo	Escrito
Numero Oficio-Escrito-Plazo	024197
Fecha	2015-04-28
Solicita	Se da aviso de baja potencia con el transmisor principal, y se espera estar en posibilidad de volver a operar con las condiciones autorizadas en un lapso no mayor a 90 días.
Asunto	
Observaciones	Mediante escrito número 049381 de fecha 03 de septiembre de 2015, se da aviso de que se continua operando con baja potencia, debido a labores de reparación.
Plazo	
HabilesNaturales	
Vence	
Status	

## COFETEL - Escrito

Estacion	XHAP-FM
Tipo	Escrito
Numero Oficio-Escrito-Plazo	014589
Fecha	2016-03-01
Solicita	Se da aviso de operación con baja potencia. Se menciona que en un plazo no mayor a 90 días se resolvera.
Asunto	
Observaciones	Mediante escrito número 041993 de fecha 8 de agosto de 2016, se avisa que opera con la potencia autoizada.
Plazo	
HabilesNaturales	
Vence	
Status	

## COFETEL -

Estacion	XHAP-FM
Tipo	
Numero Oficio-Escrito-Plazo	047551

<b>Fecha</b>	2016-09-15
<b>Solicita</b>	Se da aviso de operación con baja potencia, debido al Huracán Newton.
<b>Asunto</b>	
<b>Observaciones</b>	
<b>Plazo</b>	
<b>HabilesNaturales</b>	
<b>Vence</b>	
<b>Status</b>	

## Observaciones